

| | | | |
|-----------------------------|------------|---|---------|
| Obec | | Horosedly | |
| ORP | Písek | Počet obyvatel | 113 |
| ICZUJ | 561525 | Počet ohrožených obyvatel | 25 |
| Vodní toky | Skalice | | |
| Popis současného stavu | | | |
| | | Zúžený profil koryta Skalice nad i pod obcí způsobuje vzdutí a rozlití vody při zvýšených průtocích. Při povodni v r. 2002 bylo zaplaveno při pravém břehu 5 objektů (z toho 2 rekreační) a při levém břehu 11 objektů (z toho 3 rekreační a objekt autolakovny). | |
| Popis navrhovaných opatření | | Odhad nákladů | tis. Kč |
| | | Studie protipovodňové ochrany není zpracována. V rámci Koncepce je možno navrhnout rozšíření koryta o bermy pod mostem v délce asi 200 - 250 m a průleh na levém břehu do luk pod obcí. | |
| Mapa | 1 : 10 000 | | |

