

## A. NÁZEV OBCE

Újezdec	
Kód části obce PRVKÚK	3109_036_00
Název obce	Újezdec
Kód ČISOB	537535
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatic

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Újezdec se nachází 10 km severně od Prachatic. V obci je trvale hlášeno 87 obyvatel a je i rekreačně využívána.

### B.2 Demografický vývoj

Újezdec					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	76	87	91	87	85
přechodně bydlící/rekreanti	0	6	8	6	6
celkem	76	93	99	93	91

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna/vrt)

### C.1 Stávající stav

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody je studna o prům. vydatnosti 0,2 l/s. Z ní natéká voda gravitačně do vodojemu 35 m<sup>3</sup>. V něm je prováděno chlorování vody. Z vodojemu je voda gravitačně přiváděna z 90 % plastovým potrubím a z 10 % kovovým potrubím do obce. Napojeno je 100 % stálých obyvatel. Vody je dostatečné množství a její kvalita je dobrá. V obci jsou 2 požární nádrže.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Újezdec.

### C.2 Návrhový stav

Ve výhledu bude zachován stávající stav zásobení pitnou vodou. Dále bude probíhat postupná obnova. Obec má v plánu vybudovat nový gravitační řad z VDJ do stávajících řadů jako náhradu za již nevyhovující stávající řad v délce cca 240 m.

### Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – požární nádrže, vodní tok

## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť. Odpadní vody jsou čištěny individuálně (DČOV – 3 objekty, septik). a poté odváděny jednotnou kanalizací. Potrubí je betonové DN 400 a ústí do Černého potoka. Technický stav kanalizace je dobrý.

Dokumentaci ke kanalizaci se nám nepodařilo sehnat.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Újezdec.

### **D.2 Návrhový stav**

Dále bude probíhat postupná obnova. Vzhledem k finanční náročnosti obec upustila od vybudování ČOV, proto bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umísťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

není