

A. NÁZEV OBCE

| | |
|-----------------------|--------------|
| Místní část | Vilín |
| Kód části obce PRVKÚK | 3107_007_17 |
| Název obce | Chyšky |
| Kód ČISOB | 549452 |
| Číslo ORP | 3107 |
| Název ORP | Milevsko |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Vilín (666 – 676 m n.m.) - místní část obce Chyšky se nachází cca 1,5 km severně od obce Chyšky. V místní části je trvale hlášeno 15 obyvatel a do budoucna se předpokládá stagnace počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

| Vilín | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| obyvatelé | počet obyvatel | | | počet připojených obyvatel | |
| | rok 2015 | rok 2020 | rok 2025 | vodovod | kanalizace |
| trvale bydlící | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| přechodně bydlící/rekreanti | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| celkem | 25 | 17 | 17 | 0 | 0 |

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

Místní část Vilín nemá vybudován vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostačující, kvalita vody není známa, podle sdělení OÚ je však spíše špatná.

V roce 2021 je realizován přírodní řad a rozvodná vodovodní síť. Přírodní řad je veden z obce Chyšky přes m.č. Nová Ves a do budoucna bude využit i pro napojení na VSJČ jeho délka bude cca 829 m. rozvodné řady pro m.č Nová ves a Vilín budou délky cca 998 m.

V obci není zdroj požární vody.

C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – vodní nádrž, studny

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Místní část Vilín nemá vybudovanou kanalizaci.

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností, které jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není