



Po dobu prací bude žel. výstražník demontován nebo zakrytý.

Dopravně inženýrské opatření

Doplňení závor přejezdu P6173 - I/23 Jarošov n. Než.

Zadavatel: První SaZ Pízeň a.s. - Ing. Zdeněk Pelech	Dne: 01/2018
Zpracoval: Michal Jelínek	Poznámka: verze 1. form. A3
Email: jelinek@signistav.cz	Telefon: 702 281 494



KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dopravní značení schváleno (1)

Č.j.: KÚJCK 113 706/2018

Ze dne 10.9.2018 J. Jelínek