

A. NÁZEV OBCE

Budíškovice	
Kód části obce PRVKÚK	3104_003_00
Název obce	Budíškovice
Kód ČISOB	546038
Číslo ORP	3104
Název ORP	Dačice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Budíškovice (530 m.n.m) se nachází 7 km východně od Dačic. V obci je trvale hlášeno 426 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Budíškovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	410	426	430	407	419
přechodně bydlící/rekreanti	23	24	20	9	24
celkem	433	450	450	416	443

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – skupinový vodovod Landštejn

C.1 Stávající stav

Obec Budíškovice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje 90% obce. V současné době je obec zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Landštejn, přes čerpací stanici Dačice do vodojemu Budíškovice o objemu 150 m³ a gravitačním rozvodem v obci. Kvalita vody je dobrá. Vodojem slouží rovněž k zásobování místní části Vesce a dále obcí Budeč a Horní Slatina. Přívodní řad z Dačic do VDJ Budíškovice je profilu DN 150 délky 5 060 m, zásobní řad z VDJ do obce je z IPE DN 150 délky 1590 m. Rozvodné řady v obci jsou z IPE DN 150 – 80 v celkové délce 3 250 m. V obci je 124 vodovodních přípojek, připojeno 416 obyvatel. Zdrojem požární vody jsou rybníky v obci a její blízkosti.

Vlastníkem vodovodu je obec Budíškovice a provozovatelem je společnost ČEVAK a.s.

C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude zásadně měnit ani v budoucnosti. Dále se předpokládá průběžná obnova rozvodných řadů, např. výměna starých materiálů, výměna šoupat, hydrantů apod.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – cisterna SDH Budíškovice, vodní tok, vodní nádrže

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – ano, 600 EO

D.1 Stávající stav

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť. V nové zástavbě je vybudována kanalizace oddílná. Obec je zcela odkanalizovaná. Na kanalizační síť je připojeno cca 98 % z trvale a 100 % z přechodně bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé vlastní vyvážecí jímky.

Odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV (EC.D 600 EO ENVIROMENT COMMERCE) z roku 1999.

Technologie ČOV: Zachycení nerozpustných částic – sedimentace – aktivace (provzdušnění) - biofiltr.

Recipientem je Budíšovický potok (ČHP 4-14-02-023), do kterého jsou přečištěné odpadní vody vypouštěny jedinou výustí z ČOV.

Kanalizační sběrače jsou z betonu o průměrech 300 – 500 mm. Dokumentace týkající se data vybudování jednotlivých sběračů nebyla na OÚ dohledána, k dispozici je celková situace.

Kanalizačních přípojek v obci je 130.

V obci je pila, která se však nepodílí významně na produkci odpadních vod. V současné době není v provozu.

Technický stav kanalizace je uspokojivý. Kapacita kanalizační sítě je dostatečná, pouze při přívalových deštích je místy mírně nedostačující.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Budíškovice.

D.2 Návrhový stav

Stávající systém odkanalizování je vyhovující. Dále bude probíhat postupná obnova.

Vzhledem k provozním problémům (hydraulická kapacita, nevhodně uspořádané technologické linky čištění, provozní spolehlivost,...) s ČOV si nechala obec zpracovat PD na intenzifikaci ČOV. Intenzifikace řeší – nový objekt se strojními česlemi, nová podzemní ČS, nový objekt dosazovací nádrže a další doprovodné objekty. Celková kapacita je navržena na 450 EO. Předpokládané náklady cca 13 mil. Kč.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).