

Obec		Těšovice	
ORP	Prachatice	Počet obyvatel	265
ICZUJ	550582	Počet ohrožených obyvatel	19
Vodní toky	Blanice Živný potok		
Popis současného stavu			
		V roce 2002 Blanicí a Živným potokem zaplaveno 9 trvale obydlených objektů, z toho 2 rodinné domky byly úplně zničeny, dále zničeny dva silniční mosty (přes Blanici a Živný potok) a železniční most. Jedná se o úzkou údolní nivu s navazujícími poměrně strmými svahy, kde nelze uvažovat s podélnými hráziemi.	
Popis navrhovaných opatření		Odhad nákladů	tis. Kč
		3 110	
		Obec nemá zpracované žádné návrhy protipovodňové ochrany. Po povodni byly všechny mosty obnoveny s větší kapacitou. Jako další opatření se v rámci Koncepce navrhuje oprava poničeného koryta Blanice v úseku délky cca 500 m nad silničním mostem a pročistění a zkapacitnění koryta Blanice i Živného potoka. Ochrana objektů je možná na Q_{20} . Ochranu areálu betonárky by měl zajistit jeho vlastník, který by měl současně zajistit, aby skladované materiály při případném zaplavení nebyly splachovány do koryta Blanice.	
Mapa	1 : 10 000		

