

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE
Odbor hospodářské a majetkové správy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice



KUJCP00WCV07

V Českých Budějovicích dne 01.03.2011
110301/024

Žádost o vyřazení nemovitého majetku a zařízení z evidence vlastníka a rozhodnutí o způsobu jeho demolice a likvidace

V souladu se „Smlouvou o nájmu, správě a provozování Letiště České Budějovice“, na základě provedené inventarizace nemovitého majetku a v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací II. etapy modernizace letiště, Vás žádám o zahájení procesu vyřazování majetku z evidence a řešení jeho následné likvidace.

Přehled staveb a zařízení vybraných a zařazených do procesu vyřazování majetku:

- | | |
|---|--|
| 1) SO č. 25 sklad vodíku, p.č. 1469/227 | inv. č. KUJCH000EIX3 |
| SO č. 34 BLPH 1, p. č. PK 376, 377, 380 | inv. č. KUJCH000EG3N |
| SO bez čísla ÚŽ – 6, p.č. 382 | inv. č. nebylo přiděleno, protože objekt nebyl součástí darovací smlouvy |
| SO č. 594 stojánka ostré hotovosti | inv.č. KUJCH000ED6T |
| SO č. 595 střední stojánka | inv.č. KUJCH000EDSY |

Odstranění staveb je navrženo v souvislosti s plánovanou modernizací letiště a řešeno v projektové dokumentaci II. etapy modernizace letiště.

- | | |
|---|----------------------|
| 2) SO č. 28 KRM4 | inv. č. KUJCH000EIVD |
| SO č. 612 parovodní potrubí | inv. č. KUJCH000ECSY |
| SO č. 611 teplovodní potrubí | inv. č. KUJCH000ECTT |
| SO č. 572 oplocení KRM4+str. pletivo+ vrátka ocel | inv. č. KUJCH000EDNG |

Uvedený objekt a technická zařízení mají dožitý technický život a jsou v rámci budoucího využití v rámci technické infrastruktury letiště nepoužitelná. Doporučujeme stavební objekt zařadit k plánovaným demolícím, technická zařízení – potrubí vyřadit z evidence a ponechat svému osudu, oplocení zlikvidovat v rámci běžné údržby letiště.

- | | |
|--|----------------------|
| 3) SO okraj lesa u Zalin, p.č.471/2 | inv. č. KUJCH000EBL4 |
| SO okraj lesa u Zborova p.č.1074/1 | inv. č. KUJCH000EBMZ |
| SO okraj lesa u Třebotovic p.č.431 | inv. č. KUJCH000EBNU |
| SO osamělý dům St.Hodějovice, p.č.329 | inv. č. KUJCH000EBOP |
| SO okraj lesa u letec.dráhy | inv. č. KUJCH000EBPK |
| SO kóta 717, 7 u Bohouškovice, p.č.510/2 | inv. č. KUJCH000EBQF |
| SO Švehlan u Chmelné, p.č.25 | inv. č. KUJCH000EBS5 |

SO Střední hora, p.č.2530/1

inv. č. KUJCH000EBT0

SO Skalka, p.č.2530/1

inv. č. KUJCH000EBUV

SO Jaronín-Hrbáč, p.č.15/6

inv. č. KUJCH000EBVQ

SO výstražné osvětlení, Ohrazení, p.č.1325/1

inv. č. KUJCH000EBWL

SO výstražné osvětlení, Kamenný újezd (kostel)

inv. č. KUJCH000EBXG

Výše uvedená výstražná osvětlení nebyla původním vlastníkem (AČR) od ukončení vojenské letecké činnosti řádně udržována a opravována, nejsou funkční a pro stávající provoz letiště nejsou použitelná. Jejich zachování na soukromých objektech a pozemcích může být do budoucna ekonomicky problematické v souvislosti s řešením nájemních smluv a souvisejících plateb. Návrh na vyřazení od inventurní komise viz. „Zápis o provedené fyzické inventuře nemovitého majetku – staveb v areálu Letiště České Budějovice se stavem k 31.12.2009“.

4) Vyřazení technického zařízení budov – elektromechanických vrátek určených k manipulaci s vraty úkrytů letadel:

SO č. 132 ÚL, p.č. PK 504/15

inv. č. KUJCH000EGHP

SO č. 131 ÚL, p.č. PK 480/12, 480/13

inv. č. KUJCH000EGIK

SO č. 129 ÚL, p.č. PK 1476/3

inv. č. KUJCH000EGKA

SO č. 128 ÚL, p.č. PK 1466/16, 1477/2

inv. č. KUJCH000EGLS

SO č. 127 ÚL, p.č. PK 1466/14

inv. č. KUJCH000EGMO

SO č. 126 ÚL, p.č. PK 1466/14

inv. č. KUJCH000EGNV

SO č. 125 ÚL, p.č. PK 1466/15

inv. č. KUJCH000EGOQ

SO č. 124 ÚL, p.č. PK 1466/15

inv. č. KUJCH000EGPL

SO č. 123 ÚL, p.č. PK 1480/4

inv. č. KUJCH000EGOG

SO č. 122 ÚL, p.č. PK 259/4, 1469/324

inv. č. KUJCH000EGRB

SO č. 111 ÚL, p.č. PK 1466/49

inv. č. KUJCH000EGT1

SO č. 110 ÚL, p.č. PK 1466/25/28/34

inv. č. KUJCH000EGUW

SO č. 109 ÚL, p.č. PK 1466/51/54

inv. č. KUJCH000EGVR

SO č. 108 ÚL, p.č. PK 1466/23/25/30

inv. č. KUJCH000EGWM

SO č. 107 ÚL, p.č. PK 1468/10, 1469/250

inv. č. KUJCH000EGXH

SO č. 106 ÚL, p.č. PK 1469/250

inv. č. KUJCH000EGYC

SO č. 105 ÚL, p.č. PK 1466/59

inv. č. KUJCH000EGZ7

SO č. 104 ÚL, p.č. PK 1466/60

inv. č. KUJCH000EH0V

SO č. 102 ÚL, p.č. PK 1466/62/63/65

inv. č. KUJCH000EH2L

SO č. 100 ÚL, p.č. PK 1034/23

inv. č. KUJCH000EH4B

SO č. 92 ÚL, p.č. PK 380, 381, 382, 383, 387

inv. č. KUJCH000EH56

SO č. 89 ÚL, p.č. PK 330, 331, 382, 383, 387, 388, 680

inv. č. KUJCH000EH8R

SO č. 88 ÚL, p.č. PK 329, 330, 331

inv. č. KUJCH000EH9M

SO č. 86 ÚL, p.č. PK 331, 332, 333, 335

inv. č. KUJCH000EHBC

Technické zařízení – vrátky u uvedených stavebních objektů mají dožitý technický život a jsou nefunkční. U části objektů byla těžká vrata nahrazena v r. 2009 lehkou konstrukcí. Vrátky u těchto objektů jsou zdrojem ND pro udržení provozuschopnosti vrátek u ostatních objektů.



Jihočeské letiště České Budějovice

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ing. Ladislav ONDŘICH
ředitel a předseda představenstva